Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 27/04/2024. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

ANEXO



Monitorización intraoperatoria. Ventilación en modo Volumen Control con VT aumentado hasta 750 mL y FGF de 12 L/min. Reinhalación de CO2 (Flecha). FiCO2 de 14 mmHg. Valores anómalos de presiones de vía aérea y curva de P-V desplazada a la izquierda.

<u>NOTA DE LOS AUTORES</u>

Se comunicó el incidente a la empresa responsable de la EA a través de su página web oficial sin obtenerse hasta la fecha ninguna respuesta. Por otro lado, el responsable del mantenimiento de la EA de nuestro centro, confirma que la no detección del problema es posible porque el circuito se mantiene estanco, sin fugas ya que el flujo recircula continuamente, sin tener esta EA un sistema de alerta de la dirección del flujo. En relación al sensor de O_2, no es posible detectar una incorrecta posición durante el chequeo automático ya que la concentración de O_2 es igual en ambas ramas durante el periodo de prueba con el "pulmón artificial". Ambos errores de montaje tan sólo pueden detectarse mediante una inspección visual dirigida.