



Material suplementario

Obstrucción coronaria tardía tras válvulas autoexpandibles: características clínicas y angiográficas de una complicación inesperada

Vídeo 1. Aortografía final tras implante de CoreValve.

Vídeo 2. Estenosis de los *ostium* coronarios por el revestimiento pericárdico de la válvula.

Vídeo 3. Tracción mediante lazo de 20 mm durante maniobras de reanimación.

Vídeo 4. Aortografía de control con prótesis retraída a aorta ascendente.

Vídeo 5. Resultado del implante de prótesis Evolut R.

Vídeo 6. Compromiso del *ostium* del tronco común por velo nativo gravemente calcificado.